



# NX CAD Basis (Teil 1)

### 3D Modellieren

### <u>Autor / Kontakt</u>

### **CAx GmbH**

Marcel Schmid Geissbergstrasse 32 CH-8633 Wolfhausen

www.cax.ch

Diese Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten, auch die der Übersetzung und Vervielfältigung jeglicher Art der Unterlagen oder Teilen daraus. Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form Dritten zugänglich gemacht werden.

This training material is protected by copyright. All rights reserved. This also applies to translating, printing and copying of the material as a whole or partially. No part of this material may be made available in any form to any third party.

Кар	<b>Z</b>		
Кар	itel 2: Benutzeroberfläche		
<b>2-1</b> :	Grundlagen	<u>11</u>	
	NX Anwendungsfenster	12	
	Menüband	13	
	Benutzeroberfläche anpassen	18	
	Benutzeroberflächenlayout speichern	22	
	Rollen <i>(Roles)</i>	23	
	NX Dialogfenster	26	
	NX-Hilfe	28	
	Suche in NX	29	
	Befehle wiederholen (Repeat Commands)	30	
	Maussteuerung	31	
	Ansichts-Triade (View Triad)	32	
	View Popup Menü	33	
	Kontext-Symbolleiste (Shortcut Toolbar)	34	
	Radial PopUp	35	
	Ansichtsoperationen (View Operations)	37	
	Darstellungsoptionen	38	
	Übung: Lagerplatte (Benutzeroberfläche)	41	
2-2:	Dateiverwaltung	<u>43</u>	
	Datei $ ightarrow$ Neu / Verwendung von Vorlagen	44	
	Übung Trägerplatte (1) – Grundkörper	46	
	Vorhandene Dateien öffnen	47	

	Wechseln des Anzeigeteils	49
	Mehrfachfenster	51
	Dateien speichern	56
	Dateien Speichern unter in Teamcenter	57
	Dateien schließen	58
	NX beenden	59
	Anheften zuletzt geöffneter Dateien	60
	Übung Trägerplatte (2) - Tasche Oberseite	<b>61</b>
	Übung Trägerplatte (3) - Aussparung unten	<b>62</b>
2-3:	Koordinatensysteme und Bezugsobjekte	<u>64</u>
	Koordinatensysteme	65
	Arbeitskoordinatensystem (WCS)	66
	Bezugsobjekte (Datums)	68
	Bezugskoordinatensystem (Datum CSYS)	70
	Bezugsebenen (Datum Planes)	73
	Bezugsachsen (Datum Axis)	76
	Übung: Achse	78
2-4:	Richtungen, Punkte und Objektauswahl	<u>80</u>
	Punkte und Positionen definieren	81
	Punkte fangen (Snap Points)	82
	Richtungen definieren	83
	OrientXpress Werkzeug	84
	Auswahlleiste (Selection Bar)	85
	Quick Pick Fenster	86
	Übung: Umlenkrolle	87

Kapitel 3: Skizzenbasierte Konstruktion			
3-1:	3-1: Skizze erstellen <u>89</u>		
Allgemeines			
	Befehlsübersicht	91	
	Skizze erstellen	92	
	Skizzieren Auf Ebene / Auf Pfad	93	
	Skizze neu zuordnen (Reattach)	94	
	Ansicht auf Skizzenebene ausrichten	95	
	Interne und externe Skizzen	96	
	Skizze bearbeiten	97	
	Modell-Aktualisierung bei aktiver Skizze	98	
	Skizzen: Darstellungsoptionen	100	
	Skizzen benennen	101	
	Neue Skizze vs. Alte Skizze	102	
	Übung: Flansch	103	
3-2:	Kurven	<u>105</u>	
	Übersicht: Skizzenkurven	106	
	Profil	107	
	Interaktives Erzeugen von Beziehungen	108	
	Linien, Kreisbogen, Kreis	110	
	Rechteck	111	
	Nut <i>(Slot)</i>	112	
	Abgeleitete Linie	113	
	Polygon	114	
	Spline	115	

© 2025 - CAx GmbH

	Ellipse und Kegelförmig	116
	Skizzenpunkte	117
	Trimmen	118
	Verlängern	119
	Ecke und Fase	120
	Verrunden	121
	Kurve spiegeln	122
	Offset	123
	Mustern	124
	Referenzkurven (Reference Curves)	127
	Übung: Getriebedeckel	128
3-3	Bemaßungen und Beziehungen	<u>130</u>
	Bemaßungen (Dimensions)	131
	Beziehungen (Relations)	138
	Skizzen-Navigator	145
	Skizzenprüfung (Sketch Checking)	146
	Beziehungen und Bemaßungen lockern	148
	Kurve projizieren	152
	Assoziative Kurve trimmen	153
	Schnittpunkt / Schnittkurve	154
	Silhouettenkurve	155
	Externes Ergebnis hinzufügen/entfernen	157
	Beziehung ignorieren (Ignore Relation)	158
	Shake and Break	159
	Mechanismus-Modus	160

	Hierarchie	161
	Übung Skizze Beziehungen & Bemaßungen	<b>162</b>
3-4:	Skizzen bearbeiten	<u>164</u>
	Kurve verschieben (Move Curve)	165
	Offset-Kurve versch. (Offset Move Curve)	166
	Kurvengröße ändern (Resize Curve)	167
	Kurve löschen <i>(Delete Curve)</i>	168
	Kurve skalieren (Scale Curve)	170
	Ziehen und Drehen (Rotate and Drag)	171
	Objekte innerhalb einer Skizze kopieren	172
	Arbeitsbereich (Work Region)	173
	Übung: 3-Loch-Hebel	175
	Übung: Skizze	176
Карі	tel 4: Konstruktionsformelemente	<u>178</u>
	Boolesche Operationen	180
	Auswahlabsicht (Selection Intent)	185
	Pfadauswahl (Path Selection)	187
	Extrudieren ( <i>Extrude)</i>	188
	Drehen <i>(Revolve)</i>	196
	Übung: Schnittmenge	198
	Übung: Lagerschaft	199
	Bohrung <i>(Hole)</i>	200
	Gewinde (Thread)	210
	Entlang Führung extrudieren	216
	Rohr (Tube)	219

Übung: Splint	220	
Übung: Trägerplatte	221	
Kapitel 5: Layer und Objektdarstellung	<u>223</u>	
Anzeigen und Ausblenden (Show and Hide)	224	
Layer	228	
Objektdarstellung (Object Display)	235	
Übung: Schräge Bohrung	236	
Übung: Fixierung	237	
Kapitel 6: Kopieren von Objekten23		
Funktionsübersicht	240	
Formelement spiegeln (Mirror Feature)	241	
Geometrie spiegeln (Mirror Geometry)	242	
Mustern - Übersicht	243	
Formelement mustern (Pattern Feature)	244	
Geometrie mustern (Pattern Geometry)	264	
Körper mustern (Pattern Body)	265	
Formelemente kopieren/einfügen	266	
Objekt verschieben (Move Object)	272	
Übung: Sterngriff	273	
Übung: Griff mit Rundkerben	274	
Übung: Kreuzschlüssel	275	

### Kapitel 7: Modelländerung

7-1:	Teile-Navigator (Part Navigator)	<u>277</u>
	Zwei verschiedene Sichten	279
	Modellansichten	280
	Eigenschaften und Spalten	281
	Formelemente umbenennen	282
	Suchen in Teile-Navigator	283
	Formelementgruppen	284
	Formelementfarbe zuweisen	286
	Formelement einfärben	288
	Abhängigkeiten	289
	Beziehungsbrowser	290
	Detailfenster	291
	Formelement-Bemaßungen anzeigen	292
	Formelemente in die Teilehistorie einfügen	293
	Formelementwiedergabe (Feature Replay)	295
	Topologische Änderungen	297
	Formelement-Status	299
	Formelemente unterdrücken	301
	Formelemente löschen	302
	Formelemente ersetzen	304
	Übung: Stützbock, klein	306

7-2:	Ausdrücke (Expressions)	<u>308</u>
	Übersicht	309
	Dialog	310
	Darstellung	311
	Anzeige filtern	312
	Datentyp und Maßeinheit	313
	Bedingungen mit if / then / else	314
	Formeln hinzufügen/bearbeiten	315
	Operatoren	316
	Vordefinierte Funktionen	317
	Übung: Stützbock, groß	318
	Parametertabellen (Parameter Tables)	319
	Schrittausdruck (Step Expression)	323
	Übung: Felge	324
Кар	itel 8: Messen und Analyse	326
-	Messen <i>(Measure)</i>	327
	Extreme (Extremes)	339
	Körper vergleichen (Compare Body)	341
Кар	itel 9: Geometriedaten importieren	<u>345</u>
Datenaustausch mit anderen CAX-Systemen		en 346
	DXF/DWG-Dateien importieren	347
	Kurve optimieren (Optimize Curve)	348
	Kurven hinzufügen (Add Curves)	349

Skizzengruppen

349

350

Bearbeiten von 3D Import Daten mit	
Querschnitt bearbeiten	352
Übung: Trägerquerschnitt	353
Übung: Skizzen Gruppen	354
Kapitel 10: Form-/Gussteil-Konstruktion	<u>356</u>
Fase (Chamfer)	357
Kantenverrundung (Edge Blend)	360
Stetigkeit und Form	361
mit konstantem Radius	362
mit variablem Radius	363
Vor Ecke anhalten (Stop Short of Corner)	364
Ecken-Rückstellung (Set Back)	365
Überlauf-Optionen (Overflow Resolution)	366
Längenbegrenzung	367
Ecke mit gemischter Konvexität	368
Selbstüberschneidungen	369
Drei-Flächen-Verrundung (Three-Face Blena	1)370
Rippe (Rib)	371
Konturrippe (Contour Rib)	373
Formschräge <i>(Draft)</i>	374
Körper schrägen <i>(Draft Body)</i>	380
Körper trimmen <i>(Trim Body)</i>	383
Körper teilen <i>(Split Body)</i>	384
Körper löschen <i>(Delete Body)</i>	385
Fläche teilen <i>(Divide Face)</i>	386

Verstärken (Thicken)	388
Fläche versetzen (Offset Face)	390
Schale <i>(Shell)</i>	391
Körper skalieren (Scale Body)	393
Übung: Grundplatte	394
Übung: Lagerplatte	395
Kapitel 11: Synchrone Konstruktion	<u>397</u>
Einführung / Befehlsübersicht 39	98/399
Auswählen von Flächen	400
Fläche verschieben (Move Face)	402
Fläche ziehen <i>(Pull Face)</i>	406
Versatz (Offset)	407
Überlaufverhalten (Overflow Behavior)	408
Bereichsbegrenzungsflächenauswahl	409
Axialfläche vergrößern (Radiate Face)	410
Fläche ersetzen (Replace Face)	412
Flächengröße ändern (Resize Face)	414
Größe der Verrundung ändern (Resize Ble	<i>nd</i> 415
Fasengröße ändern (Resize Chamfer)	416
Bohrungsgröße ändern (Resize Hole)	417
Fase bezeichnen (Label Chamfer)	418
Verrundung erkennen (Label Notch Blend,	) 419
Verrundungen neu ordnen (Reorder Blend	ls) 420
Fläche löschen <i>(Delete Face)</i>	421

Wiederverwenden (Reuse)	430
Fläche kopieren <i>(Copy Face)</i>	432
Schnittfläche <i>(Cut Face)</i>	433
Fläche einfügen (Paste Face)	434
Fläche spiegeln (Mirror Face)	436
Fläche mustern <i>(Pattern Face)</i>	437
Mustergröße anpassen (Resize Pattern)	438
Verbinden <i>(Relate)</i>	439
Als koplanar festlegen (Make Coplanar)	440
Als koaxial festlegen (Make Coaxial)	441
Als tangential festlegen (Make Tangent)	442
Als symmetrisch festlegen (Make Symm.)	443
Als Parallel festlegen (Make Parallel)	444
Als Senkrecht festlegen (Make Perpend.)	445
Offset erzeugen (Make Offset)	446
Bemaßung (Dimension)	447
Querschnittsbearbeitung	448
Kante verschieben/versetzen	449
Fläche optimieren <i>(Optimize Face)</i>	451
Verrundung ersetzen (Replace Blend)	452
Gruppenfläche (Group Face)	454
Historienunabhängiger Modus	455

Kapitel	12: Wiederverwendungsbibliothek	<u>457</u>
Ü	bersicht	458
0	bjekte einfügen	459
T€	eilefamilien (Part Families)	462
21	D Skizzen Bibliothek	463
V	/iederverwendbare Objekte	464
Α	nwenderdefinierte Formelemente (UDF)	469
Fo	ormelementvorlagen (Feature Templates)	471
Extras		<u>473</u>
A Ve	oreinstellungen (Preferences)	474
B A	nwenderstandards (Customer Defaults)	475

С	Grundkörper (Primitives)	478	
	Quader, Zylinder, Kegel, Kugel		

**D** "Veraltete" Konstruktionsformelemente 484 Tasche (*Pocket*), Knauf (*Boss*), Polster (*Pad*) Nut (*Slot*), Einstich (*Groove*)

## NX Anwendungsfenster

- 1. Titelleiste (Title Bar)
- 2. Schnellzugriffs-Symbolleiste (QAT - Quick Access Toolbar)
- 3. Menübandleiste (*Ribbon bar*)
- 4. Auswahlleiste (Selection Bar)
- 5. Ressourcenleiste (Resource Bar)
  - Navigatoren
  - Bibliotheken
  - Integrierter Browser
  - Rollen
  - Historie (zuletzt geöffnete Dateien)
- 6. Grafikfenster
- 7. Hinweis- und Statuszeile (Cue and Status Line)



### Darstellungsoptionen: Schattiert



Vollständig schattiert

mit Flächenkanten

- 2. Befehl **Objektdarstellung** bearbeiten
- 3. Im Dialog **Teilweise Schattiert** aktivieren

© 2025 - CAx GmbH

Vollständig schattiert Te ohne Flächenkanten

**Teilweise schattiert** 

### Darstellungsoptionen: Drahtmodell



### Skizzen-Navigator

ŝ	🐼 Skizzen-Navigator					
P		_				5
6	Kurven	Kurven Beziehungen Externe Referen			Probleme	
	Titel	<b>▲</b>		Status	Ursprung	Wert
6		SKETCH_001		$\bullet$		
	Horizontale Achse			Ŧ	ф	
		< Ursprung		Ŧ	\$	
	Vertikale Achse			Ŧ	\$	
		Arc7		Ŧ	8	
	÷.(	Included P	oint6	Ŧ	<b>@</b>	
Ŭ	⊡			$\bullet$		
		Omega Of the second	ntal-Bezieh	$\checkmark$		
			unkt-Bezie	$\checkmark$		
ভিস্তা		Senkred	cht-Bezieh	$\checkmark$		
<u>×</u>				$\checkmark$		
		💿 / 🗕 Zusamı	menfallen	$\checkmark$		
		Optimized Control     Contro     Control     Control     Control     C	menfallen	$\checkmark$		
	+ (	Line47		$\bullet$		
	∵ ● ∕ Line48			$\bullet$		
	∵ ● ∕ Line49			$\bullet$		
	🖅 💿 🖊 Referenz Line50			$\bullet$		
	+ (	🗊 🦯 Referenz Li	ne51	$\bullet$		
	🕂 🔘 🖊 Referenz Line52			$\bullet$		
	+(	Referenz Li	ne53	•		

- Navigator zum Durchsuchen und Analysieren von Skizzenobjekten, ihren Abhängigkeiten und allfälligen Problemen.
- Die 4 Registerkarten
  - Kurven (mit Status)
  - Beziehungen (gefundenen und persistente) sowie Bemaßungen und Ausdrücke (Doppelklick zum Bearbeiten)
  - Externe Referenzen zu Teile-internen Formelementen
  - Probleme zeigt veraltete, fehlgeschlagene und in Konflikt stehende Objekte.

 Der Skizzen-Navigator ersetzt den bisherigen Browser für persistente Beziehungen und ist über die Ressourcenleiste verfügbar, sobald eine Skizze geöffnet ist.

# Kapitel 3: Skizzenbasierte Konstruktion / 3-3: Bemaßungen und Beziehungen Skizzenprüfung (Sketch Checking)

- Diese Prüfung macht den Anwender auf potenzielle Problembereiche aufmerksam.
   Die Ergebnisse werden im Skizzen-Navigator und als Visual Tags grafisch angezeigt.
- Über die rechte Maustaste auf ein Tag lässt sich das Problem automatisch korrigieren, ignorieren oder diese Prüfung deaktivieren.



- In den Pr
  üfungseinstellungen wird festgelegt, was gepr
  üft wird und mit welchen Toleranzen.
- Hinweis: Diese Prüfung findet nur Fälle, die bewegliche Kurven betreffen.





Sketch Checking.prt

### Skizzenprüfung (Sketch Checking)

### Schritte:

- 1. Datei Sketch Checking.prt öffnen
- 2. Skizze bearbeiten (Doppelkick)
- 3. Skizzen-Navigator öffnen, dann den Reiter "Probleme" anzeigen
- 4. Ggfs. Skizzen-Prüfung aktivieren
- 5. Rechte Maustaste auf einen Tag und die gewünschte Option wählen.





Sketch Checking.prt

### Gewindedarstellung

Visuelle Lightweight-Darstellung für symbolische Gewinde

- Decal ("Plakette") für Innen- und Außengewinde
- Nur in schattierten Modi (Drahtmodellanzeige zeigt gestrichelte Kreise)

Als Voreinstellung Konstruktion für aktuelle Sitzung oder permanent in den Anwenderstandards

Konstruktionsvoreinstel	ა? X		
A Suchen			
Allgemein	▼ Eigenschaften		
Anzeige	Neue Fläche	Von Körper übernehr 🔻	
Aktualisieren	Fläche geändert durch Boolesch	Von Werkzeugkörper 🔻	
Freiform	Geometrie verknüpfen und extrahieren	Von übergeordneterr 🔻	
- Konvergent	U-Rasterlinien	0	
Analyse	V-Rasterlinien	0	
Simulation	Symbolische Gewindeplaketten anzeig	jen	

### Meldung beim Aktivieren:





### Formelement mustern (Pattern Feature)

### <u>Uebungen\Pattern\_Feature\_12\_Increment.prt</u>

Musterinkrement (Pattern Increment) ermöglicht das Inkrementieren eines Ausdrucks.



Instanzenpunkte

© 2025 - CAx GmbH

- Bei topologischen Änderungen eines Modells ist auf dieZuordnung der Objekte zu achten, insbesondere wenn abhängige Formelemente vorhanden sind.
- Beispiel:
  - 1. Formelement "Extrudieren" bearbeiten (Doppelklick)
  - 2. Kurve abwählen [Umschalten + Linke Maustaste], dann geänderte Kontur auswählen gemäß Bild









Nein

- 3. Weiter mit OK.
- 4. Die Meldung rechts wird angezeigt  $\rightarrow$
- 5. Weiter mit Ja.

#### Übergeordnete Elemente zuordnen

Neue Flächen und Kanten werden erzeugt. Um Aktualisierungsfehlschläge in untergeordneten Formelementen zu verringern, die auf den ursprünglichen Schnitt verweisen, können die Kurven des ursprünglichen Schnitts den Kurven des neuen Schnitts zugewiesen werden.

Möchten Sie die Kurven dieses Schnitts zuordnen?

### Uebungen\Edit\_Defining\_Section.prt

- 6. Das Grafikfenster wird zweigeteilt, um die Zuordnung der Objekte vornehmen zu können:
  - Unveränderte Objekte wurden von NX erkannt und automatisch zugewiesen.
  - Sie werden im Ersatz-Assistenten aufgelistet und können interaktiv bearbeitet werden.
  - Hier muss also einzig die eine Linie gemäß Abbildung zugewiesen werden.
     Dies bewirkt, dass die abhängige Bohrung nach der Aktualisierung in die Mitte der neuen Fläche platziert wird.



### Kapitel 7: Modelländerung / 7-2: Ausdrücke

### Schrittausdruck (Step Expression)

### Uebungen\Step Expression.prt

- Für die dynamische Bearbeitung numerischer Ausdrücke.
- $\circ$  Voreinstellung (Bild rechts) muss dazu aktiviert sein  $\rightarrow$
- Aufruf über die rechte Maustaste im Detailfenster des Teile-Navigators:

<ul> <li>Details</li> </ul>					
Parameter	Wert	Ausdruck 🔺			
$= X_Offset$	Reachait				
$=$ Y_Offset	2 Dearbeit	en			
$=$ Z_Offset	4 Im Ausdr	rucks-Editor bearbe	eiten		
$= X_{rotation}$	( Schrittau	Schrittausdruck			
= Y_Rotation	· · · ·	Umbenennen		Φ	Schrittaus
$=$ Z_rotation	Umbene				Ausdruck
					Ausuluck

o <u>Video</u>

Schrittausdruck		077	
▼ Ausdruck			
p59	150	mm 🔻	
Ursprungswert	1	50.0000 mm	
✓ Schritt			
Wert		10.0000 mm	
Nach oben		$\left +\right $	
Nach unten		—	
Schiebereglerbegrenzun		10 🛟	
	•		
0	К	Abbrechen	





- Beim Löschen von Verrundungen kann ein Grenzwert für die Radiusgröße angegeben werden.
- NX löscht alle Verrundungen, die kleiner oder gleich Eingabewert sind, ähnlich wie beim Löschen von Bohrungen.





Hinweis: Dieses Bauteil stammt von einer STEP-Datensatz.
 Führen Sie zuvor den Befehl Fläche optimieren (Optimize Face) aus.
 Dies bewirkt alle Verrundungen erkannt werden können beim Auswählen.

