



NX CAD Basis

Neue Skizze NX 2412

Impressum (Imprint) 17. Februar 2025

Autor / Kontakt

CAx GmbH

Marcel Schmid Geissbergstrasse 32 CH-8633 Wolfhausen

www.cax.ch

Diese Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten, auch die der Übersetzung und Vervielfältigung jeglicher Art der Unterlagen oder Teilen daraus. Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form Dritten zugänglich gemacht werden.

This training material is protected by copyright. All rights reserved. This also applies to translating, printing and copying of the material as a whole or partially. No part of this material may be made available in any form to any third party.

© 2025 - CAx GmbH NX CAD Basis 1 / Seite 2

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 3: Skizzenbasierte Konstruktion	1		Ellipse und Kegelförmig	31	Beziehung ignorieren (Ignore Relation)	73
3-1: Skizze erstellen	<u>4</u>		Skizzenpunkte	32		74
Allgemeines	5		Trimmen (Trim)	33		75
Befehlsübersicht	6		Verlängern (Extend)	34		76
Skizze erstellen	7	3-3	Ecke und Fase	35	Übung: Beziehungen & Bemaßungen	77
Skizzieren Auf Ebene / Auf Pfad Skizze neu zuordnen (Reattach Sketch)	8 9		Verrunden Kurve spiegeln (Mirror Curve) Offset Muster (Pattern) Referenzkurven (Reference Curves) Übung: Getriebedeckel Bemaßungen und Beziehungen Bemaßungen (Dimensions) Halbe Bemaßung für Durchmesser Bemaßungen und gefunden Beziehungen Beziehungen (Relations)	36 37 38 39 42 43 45 46 50 52 53		<u>79</u> 80
Ansicht auf Skizzenebene ausrichten	10				Offset-Kurve verschieben (Offs. Move Curve)	
Interne und externe Skizzen Skizze bearbeiten Modell-Aktualisierung	11 12 13				Kurvengröße ändern (Resize Curve) Kurve löschen (Delete Curve) Kurve skalieren (Scale Curve)	82 83 85
Darstellungsoptionen Skizzen benennen Neue Skizze vs. Alte Skizze Übung: Flansch	15 16 17 18				Arbeitsbereich (Work Region) Objekte innerhalb einer Skizze kopieren Übung: 3-Loch-Hebel	86 87 89 90 91
3-2: Kurven Befehlsübersicht Profil Interaktives Erzeugen von Beziehungen Linien, Kreisbogen, Kreis Rechteck Nut (Slot) Abgeleitete Linie Polygon Spline	20 21 22 23 25 26 27 28 29 30		Skizzen-Navigator Skizzenprüfung (Sketch Checking) Beziehungen und Bemaßungen lockern Beziehungen außerhalb der Skizze Kurve projizieren (Project Curve) Assoziative Kurve trimmen Schnittpunkt/Schnittkurve Silhouettenkurve Weitere Beziehungsfunktionen Externes Ergebnis hinzufügen/entfernen	60 61 63 64 67 68 69 70 71	Kurve optimieren (Optimize Curve) Kurven hinzufügen (Add Curves) Skizzengruppen Bearbeiten von 3D Import Daten mit Querschnitt bearbeiten (Edit Cross Section) Übung: Trägerquerschnitt	93 94 95 96 98 99

© 2025 - CAx GmbH NX CAD Basis 1 / Seite 3